

CARDONE ProTech



Soutien au technicien contemporain



Procédure d'apprentissage PASSLOCK GM

Application

Tous les véhicules GM OBD-II (1996 et plus récents) équipés du système antivol PASSLOCK.

Problème :

Le véhicule ne veut pas démarrer après le remplacement de l'ECM d'origine.

Raison :

L'ECM d'origine est pourvu d'un code de sécurité (PASSLOCK) conservé dans sa mémoire qui correspond au groupe d'instruments du véhicule ou au module de sécurité (le cas échéant). Le remplacement de l'ECM peut recevoir le code PASSLOCK après son installation dans le véhicule et qu'un apprentissage a été exécuté sur l'ECM.

Solution :

La procédure étant spécifique au véhicule, il est nécessaire de consulter le manuel d'entretien du véhicule (ou les sources comme All Data ou Mitchell-on-Demand) pour connaître la bonne procédure.



D'autres publications ProTech peuvent être consultées sur le site <http://www.cardone.com>
CARDONE Industries, Inc. • 5501 Whitaker Ave. • Philadelphia, PA 19124-1799